


FICHA TÉCNICA
EDIFICIOS DE VALOR PATRIMONIAL

EDIFICIO
Nº 11

Edificio:
MAESTRANZA F.C.A.B.

Plano Ubicación

Ubicación:
 SURORIENTE DE TERRENOS
 DE FERROCARRIL



ANTECEDENTES	SUP. APROX.	MATERIALIDAD	ALTURA EDIFICACION	ESTADO CONSERVACIÓN	USO ACTUAL
		ESTRUCT.FIERRO REVESTIDO CALAMINA	1 PISO 10 M APROX	BUENO	ABANDONADO

Fotografías:



DESCRIPCIÓN

Corresponde a un volumen compuesto por cuatro naves orientadas de oriente a poniente. Todas las naves a nivel de cubierta se abren en vanos a lo largo de todo el galpón. En la actualidad se observa todo el volumen como una planta unitaria.