

FICHA DE VALORACIÓN ICH-C-01				ROL																
INMUEBLE DE CONSERVACIÓN HISTÓRICA				52-8; 52-19																
<b>1.-IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE</b>																				
<b>REGIÓN</b>	<b>COMUNA</b>	<b>DIRECCIÓN</b>																		
VII DEL MAULE	CUREPTO	JOSÉ MIGUEL CARRERA N° 8 Y 8-A																		
<b>ID PLANO PRCC-01</b>	<b>DENOMINACIÓN DE INMUEBLE</b>	<b>AUTOR (arquitecto)</b>																		
1	CASA PARTICULAR	DESCONOCIDO																		
<b>2.- PLANO DE UBICACIÓN</b>		<b>3.- FOTO DEL EDIFICIO</b>																		
																				
<b>4.- RESEÑA DE VALORES Y ATRIBUTOS PATRIMONIALES</b>																				
<b>4.1 VALOR URBANO</b>																				
Este inmueble actualmente funciona como locales comerciales y forma parte de un conjunto de 3 propiedades que entre si construyen un frente de más de 60 metros hacia la calle José Miguel Carrera, posee un corredor con pilares de madera que se desarrollan sobre un zócalo de 30 cm. Este corredor se convierte en un espacio intermedio entre la calle y los locales comerciales que fortalece el uso por la profundidad del edificio que genera un espacio apto para permanecer sin interrumpir la circulación de la vía.																				
<b>4.2 VALOR ARQUITECTÓNICO</b>																				
Edificación tradicional de adobe, con corredor hacia la calle, de 3 metros de altura libre hasta una viga horizontal en que se apoya el envigado de la techumbre. Esta estructura se desarrolla en todo el frente de la fachada, sobre ésta se deja ver el techo inclinado, también con un trabajo de madera. Los pilares de madera están trabajados en 6 caras con una base de piedra y coronación de madera, la edificación posee un espesor de muro de 60 a 80 cm. Interiormente se reconoce la presencia de dos patios interiores.																				
<b>4.3 VALOR HISTÓRICO</b>																				
Se encuentra en su acceso una placa indicativa que indica que este edificio fue la primera residencia de Matías Rafide, Hijo Ilustre de Curepto, y destacado poeta, ensayista, y crítico literario.																				
<b>4.4 VALOR ECONÓMICO y SOCIAL</b>																				
Este inmueble fue reparado en conjunto con las otras propiedades que lo conforman, luego de los importantes daños que sufrieron producto del terremoto del año 2010, actualmente se encuentra en buen estado y en funcionamiento como locales comerciales. Históricamente el conjunto es reconocido por la comunidad como un espacio de encuentro.																				
<b>5.- EVALUACIÓN (TABLA DE ATRIBUTOS)</b>																				
VALOR	ATRIBUTOS			PUNTOS																
	A	B	C																	
URBANO	2	2	1	5																
ARQUITECTONICO	1	0	1	2																
HISTÓRICO	1	0	-	1																
ECONÓMICO Y SOCIAL	2	1	2	5																
<b>VALOR TOTAL</b>				<b>13</b>																
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td colspan="4">INSERTO EN ZCH</td> </tr> <tr> <td>SI</td> <td>X</td> <td>NO</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">IDENTIFICACION ZCH</td> </tr> <tr> <td colspan="4">ZCH Localidad de Curepto</td> </tr> </table>					INSERTO EN ZCH				SI	X	NO		IDENTIFICACION ZCH				ZCH Localidad de Curepto			
INSERTO EN ZCH																				
SI	X	NO																		
IDENTIFICACION ZCH																				
ZCH Localidad de Curepto																				
<b>6. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS</b>																				

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

### 7.- INFORMACIÓN TÉCNICA


7.1 DESTINO INMUEBLE			7.2 AÑO CONSTRUCCIÓN								
	ORIGINAL	ACTUAL	ANT. 1839	1840 1859	1860 1879	1880 1899	1900 1919	1920 1939	1940 1959	1960 1989	POST 1990
SS											
PP	VIVIENDA	COMERCIO						X			
PS											

7.3 CALIDAD JURÍDICA				7.4 TENENCIA			
PÚBLICO		PRIVADO	X	RÉGIMEN			FORMA
OTROS				PROPIEDAD INDIVIDUAL		X	PROPIETARIO
				PROPIEDAD COLECTIVA	COPROPIEDAD COMUNIDAD		ARRENDATARIO
							OTROS
							X

7.5 AFECTACIÓN ACTUAL					
Declarado de utilidad pública	NO	Antejardín	NO	Otros (especificar)	

7.6 OBSERVACIONES	

8. CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS					
8.1 TIPOLOGÍA EDIFICIO		8.2 AGRUPAMIENTO		8.3 TIPO CUBIERTA	
MANZANA		AISLADO		HORIZONTAL	
ESQUINA		PAREADO		INCLINADA	X
ENTRE MEDIANEROS	X	CONTINUO	X	CURVA(otros)	
8.4 SUPERFICIE		8.5 ALTURA		8.6 ANTEJARDÍN	
TERRENO	EDIFICADA	Nº PISOS	METROS	METROS	
1825 M2 APROX.	895 M2	1	6.00 MTS		

8.7 MATERIALIDAD			
ESTRUCTURA	ADOBE	TECHUMBRE	TEJA DE ARCILLA
DESCRIPCIÓN			
<p>La estructura del edificio es de albañilería en adobe de 60 a 80 cm. de espesor. La estructura de la techumbre es de madera sobre la que se asientan tejas de arcilla, parte de esta queda a la vista en la parte de los corredores que se emplazan hacia la calle, posee pilares de madera sobre base de piedra y el pavimento es de arcilla.</p>			
			

8.9 ESTADO DE CONSERVACIÓN			8.10 GRADO DE ALTERACIÓN		8.11 APTITUD PARA REHABILITACIÓN	
ELEMENTO		ENTORNO	SIN MODIFICACIÓN		VIVIENDA	
BUENO	X	BUENO	POCO MODIFICADO	X	EQUIPAMIENTO	X
REGULAR		REGULAR	MUY MODIFICADO		COMERCIO	X
MALO		MALO	OTRO		OTRO	

8.12 RELACIÓN DEL ELEMENTO CON SU ENTORNO					
IMAGEN URBANA RELEVANTE POR:		FORMA PARTE DE UN CONJUNTO		PRESENCIA ELEMENT. PATRIMONIALES	
UBICACIÓN	X	SI	X	MONUMENTO HISTÓRICO	
SINGULARIDAD	X	NO		INMUEBLE DE CONSERV. HISTOR.	

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	
Se recomienda que las intervenciones a este inmueble se desarrollen en conjunto con las tres propiedades que lo conforman.	