


ANTECEDENTES GENERALES

NOMBRE:	Colegio Hispano Americano e Iglesia
DIRECCION:	Carmen 920 al 960
TIPO:	Conjunto
ARQUITECTO:	
AÑO RECEPCION FINAL:	1927
ESTADO CONSERVACION:	Bueno
Nº PISOS:	3
SUP TERRENO (m2):	5.344
SUP.CONSTRUIDA (m2):	12.073
DESTINO:	Educación
PROPIETARIO:	Varios
TENENCIA:	Privada
SECTOR CATASTRAL:	18N
MANZANA CATASTRAL:	37
ROL:	2850-33
EXPROPIACION:	NO

Plano de Ubicación



FICHA
Nº
106


ZONIFICACION PLAN REGULADOR COMUNAL

NORMATIVA PRC	E
SECTOR ESPECIAL	<input type="checkbox"/>
ZONA DE CONS.	<input type="checkbox"/>
ZONA TIPICA	<input type="checkbox"/>

ASPECTOS ARQUITECTONICOS

ESTILO ARQUITECTONICO	Ecléctico	COMPOSICION DE FACHADA
MATERIALIDAD PREDOMINANTE	Albañilería	Fachada decorada y texturada, asimétrica y con fuerte acentuación de vanos.

Planta o Foto aérea



Fotografía de fachada



Detalle u otro

