

FICHAS DE INMUEBLES DE CONSERVACION HISTÓRICA

ASESORÍA URBANA 2015

Parte A

ANTECEDENTES GENERALES

NOMBRE: Conjunto del movimiento moderno Cueto

esquina Santo Domingo

DIRECCIÓN: Santo Domingo 2560 - 2582

REGION: XIII COMUNA: Santiago

TIPO: Conjunto compuesto por 2 predios

ARQUITECTO: Sin información

AÑO CONSTRUCCIÓN:

AÑO CONSTRUCCIÓN S.I.I.:

Nº PISOS:

3

SUP. TERRENO (m2):

685


SUP. EDIFICADA (m2):

DESTINO: Vivienda y Oficina

SECTOR CATASTRAL: 11
MANZANA CATASTRAL: 45

ROL: 269-29 - 30

EXPROPIACIÓN: Si



ZONIFICACIÓN PLAN REGULADOR COMUNAL

NORMATIVA PRC	Zona D
SECTOR ESPECIAL	D3- Rosas - Chacabuco - Catedral - Gral . Baqu
ZONA DE CONS.	
ZONA TÍPICA	

ASPECTOS ARQUITECTÓNICOS

ESTILO ARQUITECTÓNICO


Movimiento moderno

MATERIALIDAD PREDOMINANTE Hormigón armado

COMPOSICIÓN DE FACHADA

Fachadas planas, trabajadas en dos planos, simétricas, con continuidad de skyline y sin acentuación de vanos.

Silueta inmueble original



Catastro 1939

Fotografía de fachada



Detalle u otro





FICHAS DE INMUEBLES DE CONSERVACION HISTÓRICA ASESORÍA URBANA 2015

FICHA Nº

1226

OTROS ANTECEDENTES TÉCNICOS

DESTINO DEL INMUEBLE						
SUBSUELO ORIGINAL:	PRIMER PISO ORIGINAL:	Vivienda	PISOS S	PISOS SUPERIORES ORIGINALES: Vivienda		
SUBSUELO ACTUAL:	PRIMER PISO ACTUAL:	Vivienda/Oficin	PISOS S	UPERIORES ACTUALES:	Vivienda/Ofici	
TENENCIA		AFECTACIÓN				
RÉGIMEN: Propiedad individual	TIPO DE AFECTA		ACIÓN:	: Declarado de utilidad pública para vialidad por Santo Domingo		

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

TIPOLOGÍA EDIFICIO: AGRUPAMIENTO:	Esquina/Entre medianeros Continuo	WATERIALIDAD TECHNINICE.	Zinc Bueno
ALTURA EN METROS: ANTEJARDÍN: TIPO DE CUBIERTA:	8 No Inclinada	GRADO DE ALTERACIÓN: Sin mo	Bueno odificación nda/Equipamiento
RELACIÓN DEL ELEMENTO CON SU ENTORNO		OBSERVACIONES	
IMAGEN URBANA RELEVA FORMA PARTE DE UN CO			

RESEÑA DE VALORES Y ATRIBUTOS PATRIMONIALES

VALOR URBANO	* Contribuye a realzar el sector o paisaje urbano * Forma parte de un conjunto con valor patrimonial * Es colindante a un elemento protegido por valor patrimonial
VALOR ARQUITECTÓNICO	* Es característico de un estilo o tipología * Es un ejemplo escaso de un estilo o tipología * Es un inmueble de calidad estética y arquitectónica
VALOR HISTÓRICO	 No está vinculado a acontecimientos históricos No está publicado
VALOR ECONÓMICO SOCIAL	 * Buen estado de conservación del inmueble * Buen estado de conservación del entorno * Es identificado y valorado como patrimonio importante por la comunidad

EVALUACIÓN SEGÚN TABLA DE ATRIBUTOS (ANEXO CIRCULAR DDU 240)

PRESENCIA DE ELEMENTOS PATRIMONIALES:

Inmueble de Conservación Histórica

VALOR URBANO IMAGEN:	1	VALOR HISTÓRICO RELEVANCIA:	0
VALOR URBANO CONJUNTO:	1	VALOR HISTÓRICO RECONOCIMIENTO ESPECIALIZADO:	0
VALOR URBANO ENTORNO PATRIMONIAL:	2	VALOR ECONÓMICO SOCIAL E. CONSERVACIÓN INMUEBLE:	2
VALOR ARQUITECTÓNICO REPRESENTATIVIDAD:	1	VALOR ECONÓMICO SOCIAL E. CONSERVACIÓN ENTORNO:	2
VALOR ARQUITECTÓNICO SINGULARIDAD:	1	VALOR ECONÓMICO SOCIAL RECONOCIMIENTO DE LA	2
VALOR ARQUITECTÓNICO MORFOLOGÍA:	1	COMUNIDAD:	۷

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS TOTAL PUNTAJE:

13