

FICHAS DE INMUEBLES DE CONSERVACION HISTÓRICA

ASESORÍA URBANA 2015

Parte A

ANTECEDENTES GENERALES

NOMBRE: Edificio Año 1915

DIRECCIÓN: Maipu 535-539

REGION: XIII COMUNA: Santiago

TIPO: Conjunto compuesto por 2 predios

ARQUITECTO: Sin información

AÑO CONSTRUCCIÓN: 1913 y 1915

AÑO CONSTRUCCIÓN S.I.I.:

 N° PISOS:
 2

 SUP. TERRENO (m2):
 322


 SUP. EDIFICADA (m2):
 562

DESTINO: Vivienda

SECTOR CATASTRAL: 12
MANZANA CATASTRAL: 48

ROL: 274-5 y 6

EXPROPIACIÓN: No



ZONIFICACIÓN PLAN REGULADOR COMUNAL

NORMATIVA PRC	Zona	D
SECTOR ESPECIAL	~	D3- Rosas-Chacabuco-Catedral -Gral. Baqueda
ZONA DE CONS.		
ZONA TÍPICA	✓	Barrios Yungay Brasil

ASPECTOS ARQUITECTÓNICOS

ESTILO ARQUITECTÓNICO


cléctico

COMPOSICIÓN DE FACHADA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE Albañilería reforzada

Fachada texturada, asimétrica, con continuidad de skyline y regular acentuación de vanos

Silueta inmueble original



Catastro 1939

Fotografía de fachada



Detalle u otro





FICHAS DE INMUEBLES DE CONSERVACION HISTÓRICA ASESORÍA URBANA 2015

FICHA Nº

315

OTROS ANTECEDENTES TÉCNICOS

DESTINO DEL I	INMUEBLE				
SUBSUELO ORIGINAL:		PRIMER PISO ORIGINAL:		nda	PISOS SUPERIORES ORIGINALES: Vivienda
SUBSUELO ACTUAL:		PRIMER PISO ACTUAL: Vivience		nda	PISOS SUPERIORES ACTUALES: Vivienda
TENENCIA				AFECTACIÓN	
RÉGIMEN: Propiedad individual			TIPO DE AFECTACIÓN:		

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

TIPOLOGÍA EDIFICIO: AGRUPAMIENTO:	Entre medianeros Continuo	MATERIALIDAD TECHUMBRE: ESTADO DE CONSEVACIÓN ELEMEI	Zinc NTO: Bueno
ALTURA EN METROS:	10	ESTADO DE CONSERVACIÓN ENTO	RNO: Bueno
ANTEJARDÍN:	No	GRADO DE ALTERACIÓN:	Poco modificado
TIPO DE CUBIERTA:	Inclinada	APTITUD PARA REHABILITACIÓN:	Vivienda
RELACIÓN DEL ELEMENTO CON SU ENTORNO		OBSERVACIONES	
IMAGEN URBANA RELEV	ANTE POR: Ubicación y singularidad		
FORMA PARTE DE UN CONJUNTO:			
PRESENCIA DE ELEMENTOS PATRIMONIALES:			
Zona Típica			

RESEÑA DE VALORES Y ATRIBUTOS PATRIMONIALES

VALOR URBANO	 Contribuye a realzar el sector o paisaje urbano Forma parte de un conjunto con valor patrimonial Es colindante a un elemento protegido por valor patrimonial
VALOR ARQUITECTÓNICO	* Es característico de un estilo o tipología * Es un ejemplo escaso de un estilo o tipología * Es un inmueble de calidad estética y arquitectónica
VALOR HISTÓRICO	 No está vinculado a acontecimientos históricos No está publicado
VALOR ECONÓMICO SOCIAL	 * Buen estado de conservación del inmueble * Buen estado de conservación del entorno * Es identificado y valorado como patrimonio importante por la comunidad

EVALUACIÓN SEGÚN TABLA DE ATRIBUTOS (ANEXO CIRCULAR DDU 240)

VALOR URBANO IMAGEN:	1	VALOR HISTÓRICO RELEVANCIA:	0
VALOR URBANO CONJUNTO:	1	VALOR HISTÓRICO RECONOCIMIENTO ESPECIALIZADO:	0
VALOR URBANO ENTORNO PATRIMONIAL:	2	VALOR ECONÓMICO SOCIAL E. CONSERVACIÓN INMUEBLE:	2
VALOR ARQUITECTÓNICO REPRESENTATIVIDAD:	1	VALOR ECONÓMICO SOCIAL E. CONSERVACIÓN ENTORNO:	2
VALOR ARQUITECTÓNICO SINGULARIDAD:	1	VALOR ECONÓMICO SOCIAL RECONOCIMIENTO DE LA	2
VALOR ARQUITECTÓNICO MORFOLOGÍA:	1	COMUNIDAD:	_

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS TOTAL PUNTAJE:

13