

FICHA PATRIMONIO
PROYECTO PLAN REGULADOR COMUNA DE MALLOA
Localidad de Malloa
Ficha N° 1

N

NOMBRE O DESTINO

Iglesia a San Judas Tadeo y Casa Patronal

DIRECCION


B. O'Higgins con calle Valdovinos

PROTECCION

USO

Equipamiento de culto

PROPIETARIO



ANTECEDENTES


Se nombró patrono a San Judas Tadeo por haber protegido a la población del cólera. Se piensa que el convento de San Antonio se localizó en el lugar donde hoy se encuentra la iglesia que data de 1635.

DESCRIPCION ENTORNO

Se localiza frente a la plaza principal, de construcción de un piso, fachada continua y estilo colonial. Por encontrarse rodeada de cerros el lugar da la sensación de ser estrecho.

ESTILO

Colonial



CARACTERISTICAS

La iglesia se compone de una sola nave. Hacia el sur oriente se encuentra la casa parroquial, volumen que en planta tiene forma de T y se adosa por un costado de la iglesia en la parte anterior, formando un pequeño antejardín. La iglesia tiene corredores exteriores a los costados, lo que le da una particularidad a la construcción.

ESTADO DE LA CONSTRUCCION

Buena

MATERIALIDAD PREDOMINANTE

Adobe

OBSERVACIONES DEL ESTADO DE LA CONSTRUCCION

La iglesia se deterioró con el terremoto de 1985 por lo cual hubo que efectuar reparaciones y al parecer, a pesar de todas las reparaciones efectuadas en esta iglesia es donde más se ha respetado la construcción original.