

PROYECTO PLAN REGULADOR COMUNA DE MALLOA
Localidad de Malloa
Ficha N° 6

NOMBRE O DESTINO

Conjunto Casa pilar de esquina

DIRECCIÓN


B. O'Higgins N° 395 a N° 427

PROTECCION

USO

Vivienda


PROPIETARIO



ANTECEDENTES

DESCRIPCION ENTORNO

Localizado al lado de la escuela y de la plaza que separa de la municipalidad que por su uso y actividades se convierte en el centro del pueblo.



ESTILO

Colonial

CARACTERISTICAS

Conjunto de fachada continua y de un piso. Estas construcciones estructuran su planta en base a un patio interior

Están ornamentadas de manera simple y austera. Las fachadas se componen de puertas de madera talladas centradas según cada construcción, ventanas con protecciones y marcos tallados en ralladuras y elementos decorativos en su parte superior.

ESTADO DE LA CONSTRUCCIÓN

Buena

MATERIALIDAD PREDOMINANTE

Adobe y teja

OBSERVACIONES DEL ESTADO DE LA CONSTRUCCION

Aparentemente las construcciones se encuentran en buen estado.
Habria que revisar el interior para determinar el real estado de la edificación.