

FICHA PATRIMONIO
PROYECTO PLAN REGULADOR COMUNA DE MALLOA
Localidad de Malloa
Ficha N° 7

N

NOMBRE O DESTINO

Municipalidad de Malloa

DIRECCIÓN

B. O'Higgins N° 525


PROTECCION

USO

Equipamiento

PROPIETARIO


Municipio de Malloa



ANTECEDENTES

DESCRIPCION ENTORNO

Se localiza en el centro funcional de la localidad de Malloa, enfrentando el cerro, y en el lugar donde el espesor construido es mayor, respecto a un desarrollo lineal del poblado.



ESTILO

Colonial

CARACTERISTICAS

Esta construcción estructura su planta en un patio interior; tiene un piso, de altura más baja que lo acostumbrado, lo que acentúa la horizontalidad del edificio; fachada continua y austera.

Su ornamentación se caracteriza por un decorado lineal, en relieve sobre el muro, que simula metopa y triglifo de un entablamento dórico; además la puerta y ventanas tienen un elemento que corona la parte superior del marco de la ventana o puerta.

ESTADO DE LA CONSTRUCCION

Buena

MATERIALIDAD PREDOMINANTE

Adobe y teja

FICHA PATRIMONIO

OBSERVACIONES DEL ESTADO DE LA CONSTRUCCION

La iglesia se deterioró con el terremoto de 1985 por lo cual hubo que efectuar reparaciones y al parecer, a pesar de todas las reparaciones efectuadas en esta iglesia es donde más se ha respetado la construcción original.

N