

<b>NOMBRE DE LA OBRA</b> BANCO DEL ESTADO	N° 47
--	----------

<b>DIRECCION</b>	Cordovez esquina Balmaceda
------------------	----------------------------

<b>AÑO CONSTRUCCION</b>	<b>AUTOR</b>
-------------------------	--------------

<b>ACCESIBILIDAD</b>	
MUY BUENO	<input type="checkbox"/>
BUENA	<input checked="" type="checkbox"/>
REGULAR	<input type="checkbox"/>
MALA	<input type="checkbox"/>
ACC. RESTRINGIDO	<input type="checkbox"/>

<b>ENTORNO PATRIMONIAL</b>	
PROX. MON. NACIONAL	<input type="checkbox"/>
PROX. OTRO EL. PATR.	<input type="checkbox"/>
PROX A PLAZA	<input type="checkbox"/>
PROX. A AREA VERDE	<input type="checkbox"/>
PROX. CALLE PRINC.	<input checked="" type="checkbox"/>

<b>TIPO</b>	
EDIF. INSTITUCIONAL	<input checked="" type="checkbox"/>
EDIF. EDUCACIONAL	<input type="checkbox"/>
EDIF. RELIGIOSO	<input type="checkbox"/>
EDIF. CULTURAL	<input type="checkbox"/>
EDIF. VIVIENDA	<input type="checkbox"/>

<b>PROPIEDAD</b>	
PUBLICA	<input type="checkbox"/>
PRIVADA	<input checked="" type="checkbox"/>

<b>AGRUPACION</b>	
AISLADO	<input type="checkbox"/>
FORMA CONJUNTO	<input checked="" type="checkbox"/>

<b>CARÁCTER PATRIMONIAL</b>	
MON. NACIONAL	<input type="checkbox"/>
PLAN SERENA	<input type="checkbox"/>

**ESTADO ACTUAL DE LA EDIFICACION (EXAMEN VISUAL)**

**MATERIALIDAD PREDOMINANTE**

<b>ESTRUCTURA</b>	
ADOBE	<input type="checkbox"/>
MADERA	<input type="checkbox"/>
HORM. O ALBAÑILERÍA	<input checked="" type="checkbox"/>
METAL	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

<b>FACHADAS</b>	
ADOBE	<input type="checkbox"/>
MADERA	<input type="checkbox"/>
HORM. O ALBAÑILERÍA	<input checked="" type="checkbox"/>
METAL	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

<b>CUBIERTA</b>	
ADOBE	<input type="checkbox"/>
MADERA	<input type="checkbox"/>
HORM. O ALBAÑILERÍA	<input type="checkbox"/>
METAL	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input checked="" type="checkbox"/>

<b>CONSTRUCCION GENERAL</b>	
EXCELENTE	<input type="checkbox"/>
BUENA	<input checked="" type="checkbox"/>
REGULAR	<input type="checkbox"/>
MALA	<input type="checkbox"/>
SIN ANTECEDENTE	<input type="checkbox"/>

<b>ESTRUCTURA</b>	
EXCELENTE	<input type="checkbox"/>
BUENA	<input checked="" type="checkbox"/>
REGULAR	<input type="checkbox"/>
MALA	<input type="checkbox"/>
SIN ANTECEDENTE	<input type="checkbox"/>

<b>FACHADA</b>	
EXCELENTE	<input type="checkbox"/>
BUENA	<input checked="" type="checkbox"/>
REGULAR	<input type="checkbox"/>
MALA	<input type="checkbox"/>
SIN ANTECEDENTE	<input type="checkbox"/>



**DESCRIPCIÓN GENERAL**

Emplazamiento inscrito en el orden del damero de la ciudad, formando fachada continua.

Ubicación en plano: 33-A  
Evaluación: 57,14%

**IMÁGENES**



DETALLES DE FACHADA

**DESCRIPCIÓN ARQUITECTÓNICA**

Elegante edificio ecléctico de dos pisos en hormigón que mezcla elementos clásicos, con revivals historicistas.

**ANTECEDENTES HISTÓRICOS**

**BIBLIOGRAFIA**

**ANTECEDENTES PROTECCION LEGAL ACTUAL**

**OBSERVACIONES Y NOTAS**

**FOTOGRAFIAS**



FACHADA EN ESQUINA