

CATALOGO DE INMUEBLES DE CONSERVACION HISTÓRICA

ASESORÍA URBANA 2005 - 2006

ANTECEDENTES GENERALES

NOMBRE: Edificio Mónica Herrera

DIRECCION: Av. República 188 al 190, Sazié 2273

al 2275

TIPO: Inmueble

ARQUITECTO:

AÑO RECEPCION FINAL: 1913 **ESTADO CONSERVACION**: Bueno

 Nº PISOS:
 3

 SUP TERRENO (m2):
 398

 SUP.CONSTRUIDA (m2):
 1.256

DESTINO: Comercio

PROPIETARIO: Centro De Estudios Contables Ltda.


TENENCIA: Privada

SECTOR CATASTRAL: 24

MANZANA CATASTRAL: 10

ROL: 625-10

EXPROPIACION: NO



ZONIFICACION PLAN REGULADOR COMUNAL

NORMATIVA PRC	В4

SECTOR ESPECIAL

ZONA DE CONS.

Av República

ZONA	TIPICA	

ASPECTOS ARQUITECTONICOS

ESTILO ARQUITECTONICO Ecléctico	COMPOSICION DE FACHADA
	Fachada dagarada grimátrica y con regular acontugaión de
MATERIALIDAD PREDOMINANTE Adobe	Fachada decorada, asimétrica y con regular acentuación de vanos.

Planta o Foto aérea



Fotografía de fachada



Detalle u otro

