


### ANTECEDENTES GENERALES

<b>NOMBRE:</b>	Edificio	<b>Plano de Ubicación</b> 	<b>FICHA N° 118</b>
<b>DIRECCION:</b>	Av. República 207 al 227		
<b>TIPO:</b>	Inmueble		
<b>ARQUITECTO:</b>			
<b>AÑO RECEPCION FINAL:</b>	1930		
<b>ESTADO CONSERVACION:</b>	Bueno		
<b>N° PISOS:</b>	4		
<b>SUP TERRENO (m2):</b>	607		
<b>SUP.CONSTRUIDA (m2):</b>	1.128		
<b>DESTINO:</b>	Educación		
<b>PROPIETARIO:</b>	Varios	<b>ZONIFICACION PLAN REGULADOR COMUNAL</b>	
<b>TENENCIA:</b>	Privada	<b>NORMATIVA PRC</b> B4 <b>SECTOR ESPECIAL</b> <input type="checkbox"/> <b>ZONA DE CONS.</b> <input type="checkbox"/> Av República <b>ZONA TIPICA</b> <input type="checkbox"/> Z. T. Sector Casonas Av. Rep-blica entre Gay	
<b>SECTOR CATASTRAL:</b>	24		
<b>MANZANA CATASTRAL:</b>	17		
<b>ROL:</b>	776-1		
<b>EXPROPIACION:</b>	NO		

### ASPECTOS ARQUITECTONICOS

<b>ESTILO ARQUITECTONICO</b>	Arquitectura del Movimiento Moderno	<b>COMPOSICION DE FACHADA</b>
<b>MATERIALIDAD PREDOMINANTE</b>	Albañilería	Fachada plana sin acentuación de vanos.

Planta o Foto aérea

Fotografía de fachada

Detalle u otro

