


### ANTECEDENTES GENERALES

<b>NOMBRE:</b>	Edificio
<b>DIRECCION:</b>	San Ignacio 149 al 157 y Vidaurre 1501 al 1503
<b>TIPO:</b>	Inmueble
<b>ARQUITECTO:</b>	-
<b>AÑO RECEPCION FINAL:</b>	1915
<b>ESTADO CONSERVACION:</b>	Bueno
<b>Nº PISOS:</b>	3
<b>SUP TERRENO (m2):</b>	407
<b>SUP.CONSTRUIDA (m2):</b>	1.170
<b>DESTINO:</b>	Comercio
<b>PROPIETARIO:</b>	Pedro Barra Urra
<b>TENENCIA:</b>	Privada
<b>SECTOR CATASTRAL:</b>	22
<b>MANZANA CATASTRAL:</b>	3
<b>ROL:</b>	445-6
<b>EXPROPIACION:</b>	SI

### Plano de Ubicación



FICHA  
Nº  
**154**

### ZONIFICACION PLAN REGULADOR COMUNAL

<b>NORMATIVA PRC</b>	B7
<b>SECTOR ESPECIAL</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Calle Dieciocho
<b>ZONA DE CONS.</b>	<input type="checkbox"/>
<b>ZONA TIPICA</b>	<input type="checkbox"/> Z. T. Calle Dieciocho

### ASPECTOS ARQUITECTONICOS

<b>ESTILO ARQUITECTONICO</b>	Ecléctico	<b>COMPOSICION DE FACHADA</b>
<b>MATERIALIDAD PREDOMINANTE</b>	Albañilería	Fachada decorada y texturada, simétrica y con leve acentuación de vanos.

Planta o Foto aérea



Fotografía de fachada



Detalle u otro

