


ANTECEDENTES GENERALES

<p>NOMBRE: Colegio San Antonio</p> <p>DIRECCION: Santo Domingo 2318</p> <p>TIPO: Conjunto</p> <p>ARQUITECTO:</p> <p>AÑO RECEPCION FINAL:</p> <p>ESTADO CONSERVACION:</p> <p>Nº PISOS:</p> <p>SUP TERRENO (m2): 2.817</p> <p>SUP.CONSTRUIDA (m2):</p> <p>DESTINO:</p> <p>PROPIETARIO:</p> <p>TENENCIA: Privada</p> <p>SECTOR CATASTRAL: 11</p> <p>MANZANA CATASTRAL:</p> <p>ROL:</p> <p>EXPROPIACION: No</p>	<p>Plano de Ubicación</p> 	<p>FICHA Nº</p> <p>337</p>												
<p>ZONIFICACION PLAN REGULADOR COMUNAL</p>														
<table border="1"> <tr> <td>NORMATIVA PRC</td> <td>D3</td> <td></td> </tr> <tr> <td>SECTOR ESPECIAL</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>Rosas - Chacabuco - Catedral - Gral. Baquedano</td> </tr> <tr> <td>ZONA DE CONS.</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ZONA TIPICA</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td></td> </tr> </table>			NORMATIVA PRC	D3		SECTOR ESPECIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	Rosas - Chacabuco - Catedral - Gral. Baquedano	ZONA DE CONS.	<input type="checkbox"/>		ZONA TIPICA	<input type="checkbox"/>	
NORMATIVA PRC	D3													
SECTOR ESPECIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	Rosas - Chacabuco - Catedral - Gral. Baquedano												
ZONA DE CONS.	<input type="checkbox"/>													
ZONA TIPICA	<input type="checkbox"/>													

ASPECTOS ARQUITECTONICOS

ESTILO ARQUITECTONICO	COMPOSICION DE FACHADA
MATERIALIDAD PREDOMINANTE	

Planta o Foto aérea

Fotografía de fachada

Detalle u otro

