

PLAN REGULADOR COMUNAL DE TALCA: MEMORIA EXPLICATIVA


FICHA DE VALORACIÓN			ROL
INMUEBLE DE CONSERVACIÓN HISTÓRICA			778-003

1.- IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

REGIÓN	COMUNA	CALLE	NUMERO
VII DEL MAULE	TALCA	1 ORIENTE	1311

ID PLANO	DENOMINACIÓN DE INMUEBLE	AUTOR (arquitecto)
17	REGISTRO CIVIL DE TALCA	

2.- PLANO DE UBICACIÓN



3.- FOTO DEL EDIFICIO



4.- RESEÑA DE VALORES Y ATRIBUTOS PATRIMONIALES

4.1 VALOR URBANO
En conjunto con otras edificaciones cercanas, representa una tipología de fachada continua, típica de las ciudades del valle central, conformando una calle arbolada con un perfil que acoge de buena manera la forma de vida de los ciudadanos de Talca.
4.2 VALOR ARQUITECTÓNICO
Inmueble caracterizado por el uso reiterativo de algunos elementos de ornamentación en la fachada, manteniendo sus antepechos característicos de periodos anteriores. Los muros de fachadas se tratan con resaltes, pilastras o cadenas simuladas, reafirmando la dimensión vertical de las fachadas. Además del trabajo decorativo de las puertas y ventanas se incorporan frisos, balaustradas finamente tallados los que le otorgan gran elegancia y fineza al conjunto.
4.3 VALOR HISTÓRICO
Sin antecedentes referidos a hechos históricos. Es valorado por la comunidad como patrimonio comunal.
4.4 VALOR ECONÓMICO y SOCIAL
Buen estado de conservación de la edificación y el entorno.

5.- EVALUACIÓN (TABLA DE ATRIBUTOS)

VALOR	ATRIBUTOS			PUNTOS
	A	B	C	
URBANO	2	0	1	3
ARQUITECTONICO	1	1	1	3
HISTÓRICO	0	1		1
ECONÓMICO Y SOCIAL	1	1	1	3
VALOR TOTAL				10

INSERTO EN ZCH			
SI		NO	X
ZCH			

6. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Ministerio de Obras Públicas: Inventario Patrimonio Cultural Inmueble de Chile, 2000. Opazo, Maturana, Gustavo, Historia de Talca 1742/1942, Imprenta Universitaria
--

PLAN REGULADOR COMUNAL DE TALCA: MEMORIA EXPLICATIVA

7.- INFORMACIÓN TÉCNICA													
7.1 DESTINO INMUEBLE				7.2 AÑO CONSTRUCCIÓN									
	ORIGINAL	ACTUAL		ANT. 1839	1840 1859	1860 1879	1880 1899	1900 1919	1920 1939	1940 1959	1960 1989	POST 1990	
SS													
PP	RELIGIOSO	SERVICIOS PUBLICOS								X			
PS													
7.3 CALIDAD JURÍDICA				7.4 TENENCIA									
PÚBLICO		PRIVADO	X	RÉGIMEN				FORMA					
OTROS				PROPIEDAD INDIVIDUAL				PROPIETARIO		X			
				PROPIEDAD COLECTIVA		COPROPIEDAD COMUNIDAD		X	ARRENDATARIO				
								X	OTROS				
7.5 AFECTACIÓN ACTUAL													
Declarado de utilidad pública			NO	Antejardín						Otros (especificar)			
7.6 OBSERVACIONES													
Este inmueble se caracteriza por un estilo mas bien ecléctico, de fines del siglo XIX, hasta mediados del siglo XX. Posteriormente hacia 1930 se insertan pilastras de cemento ranuradas en portadas y vanos.													
8. CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS													
8.1 TIPOLOGÍA EDIFICIO				8.2 AGRUPAMIENTO				8.3 TIPO CUBIERTA					
MANZANA				AISLADO				HORIZONTAL					
ESQUINA				PAREADO				INCLINADA					
ENTRE MEDIANEROS				X	CONTINUO				X	CURVA(otros)			
8.4 SUPERFICIE				8.5 ALTURA				8.6 ANTEJARDÍN					
TERRENO		EDIFICADA		Nº PISOS		METROS		METROS					
891		520		1		4							
8.7 MATERIALIDAD													
ESTRUCTURA		ALBAÑIL	TECHUMBRE	PL. METALICAS									
DESCRIPCIÓN													
Albañilería de ladrillo. La techumbre se esconde tras un antetecho.													
FOTO DETALLE CONSTRUCTIVO													
8.9 ESTADO DE CONSERVACIÓN				8.10 GRADO DE ALTERACIÓN				8.11 APTITUD PARA REHABILITACIÓN					
ELEMENTO		ENTORN		SIN MODIFICACIÓN				VIVIENDA					
BUENO	X	BUENO	X	POCO MODIFICADO				X	EQUIPAMIENTO		X		
REGULAR		REGULAR		MUY MODIFICADO				COMERCIO					
MALO		MALO		OTRO				OTRO					
8.12 RELACIÓN DEL ELEMENTO CON SU ENTORNO													
IMAGEN URBANA RELEVANTE POR:				FORMA PARTE DE UN CONJUNTO				PRESENCIA ELEMENT. PATRIMONIALES					
UBICACIÓN				X	SI				MONUMENTO HISTÓRICO				
SINGULARIDAD				X	NO		X	INMUEBLE DE CONSERV. HISTOR.		X			
8.13 OBSERVACIONES													