

FICHA INMUEBLE DE CONSERVACION HISTORICA CH-1

Ficha N° 01

NOMBRE O DESTINO  
Iglesia Católica

DIRECCIÓN  
San Martín, entre Padre Jorge Herrera y  
Claudio Carrasco

USO: TEMPLO CATÓLICO


PROPIETARIO  
Obispado

ANTECEDENTES  
Construcción del año 1920.

DESCRIPCIÓN ENTORNO  
De estilo neoclásico, se ubica frente a la Plaza de Armas de la ciudad de Pemuco. En su entorno inmediato existen construcciones ligeras antiguas.

ELEMENTOS A PROTEGER

Se debe proteger la fachada frontal, con todos sus elementos ornamentales y en el interior, la columnata y su coronación superior. Se debe preservar la pintura, pintando al menos cada 2 años



CARACTERÍSTICAS

Parte en estructura metálica de rieles de ferrocarril y paramentos verticales de albañilería de ladrillo cocido, estructura y revestimiento de madera nativa para conformar 2 naves laterales y una central. En la actualidad presenta una envolvente exterior que ha sido levemente modificada en décadas recientes, al igual que sus vitrales han tenido que ser restaurados, pero posee el gran valor de conservar parte de la estructura original de madera nativa, a la vista en sector de acceso y en su interior los pilares y cielo en madera originales.

ESTADO DE LA CONSTRUCCIÓN  
Buena

MATERIALIDAD PREDOMINANTE  
Acero y Albañilería/ Madera nativa

OBSERVACIONES DEL ESTADO DE LA CONSTRUCCIÓN

La construcción se encuentra en buen estado y ha sufrido modificaciones exteriores de mantención.