

FICHA PATRIMONIO

LINARES Ficha N° 10

NOMBRE O DESTINO
Parroquia Buen Pastor

DIRECCIÓN
Rodríguez 1015

PROTECCIÓN

USO: Hogar de menores y parroquia.

PROPIETARIO
Sin antecedentes.

ANTECEDENTES

DESCRIPCIÓN ENTORNO
Complejo que se ubica próximo a una de las principales vías de la ciudad, donde coexisten servicios, comercio y viviendas.

ESTILO
Neoclásico

CARACTERÍSTICAS
Complejo que cuenta con una serie de construcciones aisladas, que representan una arquitectura en albañilería de ladrillo. Se compone de un sector ocupado por el Hogar de menores y otro ocupado por la parroquia, de estilo más bien ecléctico, con campanil separado de la iglesia. Cuenta con una fachada desprovista de ornamentaciones. El hogar corresponde a una construcción más sencilla, con corredor abierto hacia el frente.

ESTADO DE LA CONSTRUCCIÓN
Buena

MATERIALIDAD PREDOMINANTE
Albañilería v hormián.

OBSERVACIONES DEL ESTADO DE LA CONSTRUCCIÓN

Se observa un buen estado de mantención.

