

ICH46

INMUEBLE DE CONSERVACIÓN HISTÓRICA

Rol: 66-002

Identificación : Casa Aranda
(Ex Banco Sud Americano)
Año : 1888
Dirección :Aldunate 641-657

Sistema de
Agrupamiento:
Continua

Numero
de pisos : 1

Altura de
pisos : 5 mts..
aprox..

Altura Total del
Edificio : 6 mts.
aprox.

Ubicación




TABLA DE VALORACION PARA DEFINIR INMUEBLES DE CONSERVACION HISTORICA			
VALOR	ATRIBUTO	CONCEPTO	PUNTOS
URBANO	IMAGEN	Se destaca por su aporte al paisaje urbano	2
		Contribuye a realzar el sector o paisaje urbano	1
		No aporta a realzar el sector o paisaje urbano	0
	CONJUNTO	Articula y es determinante en un conjunto de valor patrimonial	2
		Forma parte de un conjunto con valor patrimonial	1
		No forma parte de un conjunto con valor patrimonial	0
ENTORNO PATRIMONIAL	Está colindante a un elemento protegido por valor patrimonial	2	
	Esta proximo a un elemento protegido de valor patrimonial	1	
	No está próximo a un elemento protegido de valor patrimonial	0	
ARQUITECTÓNICO	REPRESENTATIVIDAD	Es un referente o es pionero de un estilo o tipología, o de un autor reconocido	2
		Es característico de un estilo o tipología	1
		No es característico de un estilo o tipología	0
	SINGULARIDAD	Es un ejemplo único en su estilo o tipología	2
		Es un ejemplo escaso en su estilo o tipología	1
	MORFOLOGÍA	No es un ejemplo escaso en su estilo o tipología	0
Es un inmueble de gran calidad estética y arquitectonica		2	
Es un inmueble de calidad estética y arquitectonica		1	
HISTORICO	RELEVANCIA	Esta vinculado a un acontecimiento historico relevante de la historia nacional	2
		Esta vinculado a un acontecimiento historico relevante de la historia local	1
		No está vinculado a acontecimientos historicos	0
	RECONOCIMIENTO ESPECIALIZADO	Esta publicado en libros (historia y arquitectura)	2
		Está publicado en catastros , revistas o seminarios	1
		No está publicado	0
ECONÓMICO -SOCIAL	ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL INMUEBLE	Bueno	2
		Regular	1
		Malo	0
	ESTADO DE CONSERVACION DEL ENTORNO	Bueno	2
		Regular	1
		Malo	0
RECONOCIMIENTO DE LA COMUNIDAD	Es identificado y valorado como patrimonio importante por la comunidad	2	
	Es mencionado como patrimonio por la comunidad	1	
	No es mencionado por la comunidad	0	
PUNTAJE TOTAL			10

Estructura en adobe y tabiquería de madera . Originalmente la casa era de dos pisos donde se apreciaban 6 ventanas de medio punto sin balcones propiedad de don Américo Aranda Blúmer y Familia. En su interior funcionó el Ex Banco Anglo sud americano que contaba con sede en Londres. Emplazado en la antigua calle del paso del ferrocarril , este inmueble se enmarca dentro de la llamada tipología ecléctica e historicista . Se trata de edificaciones de fines de siglo XIX, Hasta mediados del siglo XX, Caracterizadas por el uso reiterativo de algunos elementos de ornamentación de la fachada , carpintería elaborada.