

ICH52

INMUEBLE DE CONSERVACIÓN HISTÓRICA

Rol: 2517-013

Identificación :Casa Victor Domingo Silva
 Año :1914 Aprox.
 Dirección : Fundición Norte 27, Tongoy

Sistema de Agrupamiento:
 Continua

Ubicación



Numero de pisos : 2

Altura de pisos : 4 mts. aprox.

Altura Total del Edificio : 8 mts. aprox.



TABLA DE VALORACION PARA DEFINIR INMUEBLES DE CONSERVACION HISTORICA			
VALOR	ATRIBUTO	CONCEPTO	PUNTOS
URBANO	IMAGEN	Se destaca por su aporte al paisaje urbano	2
		Contribuye a realzar el sector o paisaje urbano	1
		No aporta a realzar el sector o paisaje urbano	0
	CONJUNTO	Articula y es determinante en un conjunto de valor patrimonial	2
		Forma parte de un conjunto con valor patrimonial	1
		No forma parte de un conjunto con valor patrimonial	0
ENTORNO PATRIMONIAL	Está colindante a un elemento protegido por valor patrimonial	2	
	Esta proximo a un elemento protegido de valor patrimonial	1	
	No está próximo a un elemento protegido de valor patrimonial	0	
ARQUITECTÓNICO	REPRESENTATIVIDAD	Es un referente o es pioneronde un estilo o tipología,o de un autor reconocido	2
		Es característico de un estilo o tipología	1
		No es característico de un estilo o tipología	0
	SINGULARIDAD	Es un ejemplo único en su estilo o tipología	2
		Es un ejemplo escaso en su estilo o tipología	1
		No es un ejemplo escaso en su estilo o tipología	0
MORFOLOGÍA	Es un inmueble de gran calidad estética y arquitectonica	2	
	Es un inmueble de calidad estética y arquitectonica	1	
	Es un inmueble de escasa calidad estética y arquitectonica	0	
HISTORICO	RELEVANCIA	Esta vinculado a un acontecimiento historico relevante de la historia nacional	2
		Esta vinculado a un acontecimiento historico relevante de la historia local	1
		No está vinculado a aconteciminetos historicos	0
	RECONOCIMIENTO O ESPECIALIZADO	Esta publicado en libros (historia y arquitectura)	2
Esta publicado en catastros , revistas o seminarios		1	
ECONÓMICO - SOCIAL	ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL INMUEBLE	Bueno	2
		Regular	1
		Malo	0
	ESTADO DE CONSERVACION DEL ENTORNO	Bueno	2
		Regular	1
		Malo	0
RECONOCIMIENTO O DE LA COMUNIDAD	Es identificado y valorado como patrimonio importante por la comunidad	2	
	Es mencionado como patrimonio por la comunidad	1	
	No es mencionado por la comunidad	0	
PUNTAJE TOTAL			16

Corresponde a un volumen simple de base rectangular definiendo la fachada principal que resguarda la actividad del patio interior , exteriormente destaca el trabajo en hierro forjado de los balcones . Al interior se destaca la incorporación de las dependencias de cocina y comedor en una cueva habilitada sobre el paredón del cerro . Casa de acogida y nacimiento del poeta chileno Víctor Domingo Silva Z.