CATALOGO DE INMUEBLES DE CONSERVACION HISTÓRICA

ASESORÍA URBANA 2005 - 2006

ANTECEDENTES GENERALES

NOMBRE:	**Iglesia y Convento de la Visitación**
DIRECCION:	Huérfanos 2325 al 2355, Compañía 2330
TIPO:	Inmueble
ARQUITECTO:	–
AÑO RECEPCION FINAL:	1881
ESTADO CONSERVACION:	Bueno
Nº PISOS:	3
SUP TERRENO (m2):	5.060
SUP.CONSTRUIDA (m2):	8.133
DESTINO:	Culto
PROPIETARIO:	Varios
TENENCIA:	Privada
SECTOR CATASTRAL:	10
MANZANA CATASTRAL:	20
ROL:	312-4
EXPROPIACION:	Sl

Plano de Ubicación



FICHA Nº 31

ZONIFICACION PLAN REGULADOR COMUNAL

NORMATIVA PRC	D1	
SECTOR ESPECIAL	☐	
ZONA DE CONS.	☑	Catedral - Matucana - Huérfanos - Maturana
ZONA TIPICA	☐	

ASPECTOS ARQUITECTONICOS

ESTILO ARQUITECTONICO	Ecléctico con elementos de la corriente Neomedieval.
MATERIALIDAD PREDOMINANTE	Albañileria

COMPOSICION DE FACHADA

Fachada decorada y texturada, simétrica y con leve acentuación de vanos.

Planta o Foto aérea

Fotografía de fachada

Detalle u otro