


**CATASTRO DE PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO
CURICO**
N° Ficha
8**IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE**

<i>Nombre</i>	COLEGIO DE PROFESORES DE CHILE	<i>Rol SII</i>	90-31
<i>Localidad</i>	CURICO	<i>Área</i>	URBANA
<i>Dirección</i>	YUNGAY esq. BUEN PASTOR	<i>Categoría</i>	INDIVIDUAL
<i>Propietario Actual</i>		<i>Tipología</i>	INMUEBLE
		<i>Régimen</i>	URBANO

ANTECEDENTES TÉCNICOS

<i>Período Construcción</i>	S/I
<i>Destino Origen</i>	HABITACIONAL
<i>Destino Actual</i>	SERVICIOS PROFESIONALES
<i>Superficie Edificada</i>	N° de pisos 1 + TORREON
<i>Superficie Terreno</i>	Altura (m) S/I

EMPLAZAMIENTO**MATERIALIDAD***Estado Conservación*


<i>Revestimiento</i>	ESTUCO	BUENO
<i>Estructura</i>	ALBAÑILERIA DE LADRILLO	BUENO
<i>Cubierta</i>	PLANCHA OND. METALICA	REGULAR

NORMATIVA - PROTECCIÓN

<i>Instrumento</i>	P C R C 1989	<i>Zona</i>	Z2
<i>Protección</i>	SIN PROTECCIÓN		
<i>Recomendación</i>	ASMBITO GESTIÓN.		
<i>Valor asignado a la edificación</i>			6

DESCRIPCIÓN ARQUITECTÓNICA

Este inmueble se caracteriza por ser una residencia tipo chalet con un gran parque en su acceso con dos palmeras que presiden el acceso a la vivienda. Se destaca un gran porche de acceso estructurado en base a una escalinata con bellos balaustros y una techumbre en planchas metálicas. A su vez el volumen se estructura con dos torreones que se emplazan en forma diagonal hacia la calle. Sus puertas y ventanas son en arcos de medio punto con paillaje ejecutados en una fina carpintería de madera.

REPRESENTACIÓN GRÁFICA

Fuente: Inventario de Patrimonio Cultural Inmueble VII Región - Dirección de Arquitectura; Dpto. de Patrimonio - MOP 1999