

<b>CATASTRO DE PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO CURICO</b>	N° Ficha <b>3</b>
---	----------------------

**IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE**

<i>Nombre</i>	<b>CUARTEL GENERAL DE BOMBEROS</b>	<i>Rol SII</i>	S208-22
<i>Localidad</i>	CURICO	<i>Área</i>	URBANA
<i>Dirección</i>	MEMBRILLAR esq. PRAT	<i>Categoría</i>	INDIVIDUAL
<i>Propietario Actual</i>	BOMBEROS	<i>Tipología</i>	INMUEBLE
		<i>Régimen</i>	PRIVADA

**ANTECEDENTES TÉCNICOS**

<i>Período Construcción</i>	1940
<i>Destino Origen</i>	SERVICIOS
<i>Destino Actual</i>	SERVICIOS
<i>Superficie Edificada</i>	S/I      N° de pisos    2
<i>Superficie Terreno</i>	S/I      Altura (m)      8,00

**EMPLAZAMIENTO****MATERIALIDAD**

		<i>Estado Conservación</i>
<i>Revestimiento</i>	ESTUCO	BUENO
<i>Estructura</i>	HORMIGÓN ARMADO	BUENO
<i>Cubierta</i>	LOSA	BUENO

**NORMATIVA - PROTECCIÓN**

<i>Instrumento</i>	P C R C 1989	<i>Zona</i>	Z2
<i>Protección</i>	SIN PROT ECCIÓ		
<i>Recomendación</i>	MANTENER CONDICION		
<i>Valor asignado a la edificación</i>			4

**DESCRIPCIÓN ARQUITECTÓNICA**

Este inmueble se enmarca dentro del estilo derivado del Movimiento Moderno. Estilísticamente se caracteriza por la carencia total de ornamentación, la pureza de las líneas en el diseño de las fachadas. La techumbre se esconde tras un simplificado antetecho, y los escasos detalles decorativos reafirman la composición geométrica de la fachada. Cabe destacar que esta arquitectura modernista fue creada basándose en las ideas y principios de la funcionalidad de la arquitectura para dar respuesta a las necesidades del hombre moderno.

**REPRESENTACIÓN GRÁFICA**

Fuente: Inventario de Patrimonio Cultural Inmueble VII Región - Dirección de Arquitectura, Dpto. de Patrimonio - MOP 1999