

CATASTRO DE PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO CIUDAD DE ARICA

VIVIENDA

22

INFORMACIÓN GENERAL DEL INMUEBLE

<i>Dirección</i>	SAN MARCOS 581/591/597, ESQ. GENERAL LAGOS
<i>Propietario Actual</i>	ELCIRA CARREÑO LLANOS
<i>Rol SII</i>	56-7

<i>Categoría</i>	INMUEBLE
<i>Tipología</i>	S/I
<i>Régimen</i>	PRIVADO

<i>Año Construcción</i>	1935
<i>Destino Origen</i>	RESIDENCIAL
<i>Destino Actual</i>	RESIDENCIAL

<i>Sup. Edificada</i>	260m ²	<i>Pisos</i>	2
<i>Sup. Terreno</i>	274m ²	<i>Altura Aprox.</i>	8,50

MATERIALIDAD		Estado Conservación
<i>Piso</i>	MADERA	BUENO
<i>Estructura</i>	MADERA/ADOBILLO	BUENO
<i>Cubierta</i>	PL.METÁLICA	REGULAR

NORMATIVA APLICADA

<i>Instrumento</i>	---	<i>Zona</i>	---
<i>Expropiación</i>	---		
<i>Protección</i>	SIN PROTECCIÓN		
<i>Ley N°</i>	---	<i>Decreto</i>	---




RESEÑA HISTÓRICA

Arquitectura de fines del siglo XIX y principios del XX, donde se da una situación de segundo nivel .

El repertorio formal de la fachada está normalizado tomando elementos de la arquitectura neoclásica. La simetría de la fachada se hace más evidente con la distribución de las ventanas . Estas ventanas de arco botado y balcones en fierro que rematan con un pasamanos de madera. El remate superior son balaustradas Este inmueble se divide en varias propiedades, pero es solo un volumen que se impone frente al resto de la arquitectura del lugar. Cabe señalar que la calle San Marcos es un eje con gran cantidad de viviendas de interés patrimonial y en conjunto conforman un legado arquitectónico interesante de preservar .

EMPLAZAMIENTO



Fuente: Inventario de Patrimonio Cultural Inmueble, i Región – Dirección de Arquitectura; MOP; Ficha N°AAAr 12,024