


1.- IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

REGION	COMUNA	CALLE	NÚMERO	ID PLANO	DENOMINACIÓN DEL INMUEBLE	ARQUITECTO	ROL
Metropolitana	Providencia	Pedro de Valdivia	92	ICH_52	Iglesia Ortodoxa Santísima Virgen María	Smith Solar / Smith Miller	00528-070

2.- PLANO UBICACIÓN



3.- FOTOGRAFÍA DEL INMUEBLE



4.- RESEÑA DE VALORES Y ATRIBUTOS PATRIMONIALES DEL INMUEBLE

VALOR URBANO

Iglesia ubicada en la esquina de la manzana, en el encuentro de las calles Avenida Nueva Providencia y Pedro de Valdivia. La edificación está en contacto directo con el espacio público, lo que permite generar una explanada de acceso que es parte de la calle. La edificación destaca por su aporte al paisaje urbano.

VALOR ARQUITECTÓNICO

El edificio es de estilo historicista, destacan la armonía de sus proporciones y tratamiento de fachada, resaltando vanos de ventanas y puertas. El inmueble posee un techo a dos aguas de tejas artesanales, no presenta gran ornamentación.

VALOR HISTÓRICO

La iglesia Ortodoxa Santísima Virgen María es un inmueble que está publicado en libros especializados de arquitectura.

VALOR ECONÓMICO SOCIAL

El inmueble y su entorno se encuentran en buen estado de conservación. La comunidad lo valora como un bien patrimonial.

5.- EVALUACIÓN (ATRIBUTOS)

VALOR	ATRIBUTOS			PUNTOS
	A	B	C	
URBANO	2	0	1	3
ARQUITECTÓNICO	1	1	1	3
HISTÓRICO	1	1		2
ECONÓMICO Y SOCIAL	2	2	1	5
VALOR TOTAL				13

6.- REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

• Catastro y estado de conservación del patrimonio urbano y arquitectónico de la comuna de Providencia. Dirección de Barrios, Patrimonio y Turismo, Municipalidad de Providencia. Septiembre de 2014.

	SI	NO
INSERTOS EN ZCH		X
IDENTIFICACIÓN ZCH		



7.- INFORMACIÓN TÉCNICA

DESTINO DEL INMUEBLE			AÑO DE CONSTRUCCIÓN				OBSERVACIONES
	ORIGINAL	ACTUAL	ANT-1839	1880-1899	1940-1959		
SUBSUELO			1840-1859	1900-1919	1960-1989		
PISO PRINCIPAL	Culto	Culto	1860-1879	1920-1939	X 1990-POST		
PISOS SUPERIORES	Culto	Culto					
CALIDAD JURÍDICA			TENENCIA (RÉGIMEN)				
	PÚBLICO		PROPIEDAD INDIVIDUAL		X		
	PRIVADO	X	PROPIEDAD COLECTIVA		COPROPIEDAD		
	OTROS				COMUNIDAD		
AFECTACIÓN ACTUAL			TENENCIA (FORMA)				
DECLARADO UTILIDAD PÚBLICA		No	PROPIETARIO		X		
ANTEJARDÍN		No	ARRENDATARIO				
OTROS (ESPECIFICAR)			OTROS (ESPECIFICAR)				

8.- CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS DEL INMUEBLE

TIPOLOGÍA DEL INMUEBLE		SISTEMA DE AGRUPAMIENTO		TIPO DE CUBIERTA	
MANZANA		AISLADO		X	HORIZONTAL
ESQUINA	X	PAREADO			INCLINADA
ENTRE MEDIANEROS		CONTINUO			CURVA (OTRO)
SUPERFICIES		ALTURA		ANTEJARDÍN	
TERRENO	1.015,00 m ²	Nº DE PISOS	2		FRENTE 1
EDIFICADA	2.000,00 m ²	METROS	8 a 9		FRENTE 2
ESTADO DE CONSERVACIÓN		GRADO DE ALTERACIÓN		APTITUD PARA REHABILITACIÓN	
ELEMENTO		ENTORNO		SIN MODIFICACIÓN	
BUENO	X	BUENO	X	X	
REGULAR		REGULAR		VIVIENDA	
MALO		MALO		EQUIPAMIENTO	
				COMERCIO	
				OTROS (ESPECIFICAR)	
MATERIALIDAD DEL INMUEBLE					
ESTRUCTURA		TECHUMBRE	Tejas		
DESCRIPCIÓN DEL INMUEBLE					
El conjunto de convento y capilla se emplaza en una concurrida ubicación, en la intersección de las calles Pedro de Valdivia y Nueva Providencia, en pleno centro de la comuna. Se encuentra en buenas condiciones.					
RELACIÓN DEL ELEMENTO CON SU ENTORNO					
IMAGEN URBANA RELEVANTE		FORMA PARTE DE UN CONJUNTO		PRESENCIA DE ELEMENTOS PATRIMONIALES	
POR UBICACIÓN		SÍ		MONUMENTO HISTÓRICO	
POR SINGULARIDAD		NO		X	
				ZONA TÍPICA O PINTORESCA	
				INMUEBLE DE CONSERVACIÓN HISTÓRICA	
				X	
				ZONA DE CONSERVACIÓN HISTÓRICA	
				X	

9.- FOTOGRAFÍAS

FOTOGRAFÍA 1	FOTOGRAFÍA 2	DETALLE CONSTRUCTIVO
		

10.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Iglesia de arquitectura estilo historicista. Corresponde a una edificación compuesta de una nave y un campanario. La edificación está en contacto directo con el espacio público, sin cerramientos lo que permite generar una explanada de acceso que es parte de la calle.
- Su volumen destaca por su gran calidad estética y arquitectónica, de ornamentaciones simples, resaltando vanos de ventanas y puertas, el techo a dos aguas de tejas artesanales.
- Se recomienda conservar sus características formales, manteniendo todos los elementos originales en sus fachadas como texturas, materialidad y ornamentos.