

### ANTECEDENTES GENERALES

<b>NOMBRE:</b>	Edificio	<b>Plano de Ubicación</b> 	<b>FICHA N°</b>  <b>132</b>
<b>DIRECCION:</b>	Av. República 371		
<b>TIPO:</b>	Conjunto		
<b>ARQUITECTO:</b>			
<b>AÑO RECEPCION FINAL:</b>	1913		
<b>ESTADO CONSERVACION:</b>	Bueno		
<b>N° PISOS:</b>	2		
<b>SUP TERRENO (m2):</b>	473		
<b>SUP.CONSTRUIDA (m2):</b>	874		
<b>DESTINO:</b>	Oficina		
<b>PROPIETARIO:</b>	Ampich Santiago	<b>ZONIFICACION PLAN REGULADOR COMUNAL</b>	
<b>TENENCIA:</b>	Privada	<b>NORMATIVA PRC</b> B4 <b>SECTOR ESPECIAL</b> <input type="checkbox"/> <b>ZONA DE CONS.</b> <input checked="" type="checkbox"/> Av República <b>ZONA TIPICA</b> <input checked="" type="checkbox"/> Z. T. Sector Casonas Av. República entre Gay	
<b>SECTOR CATASTRAL:</b>	24		
<b>MANZANA CATASTRAL:</b>	24		
<b>ROL:</b>	796-4		
<b>EXPROPIACION:</b>	SI		

### ASPECTOS ARQUITECTONICOS

<b>ESTILO ARQUITECTONICO</b>	Ecléctico	<b>COMPOSICION DE FACHADA</b>
<b>MATERIALIDAD PREDOMINANTE</b>	Albañilería	Fachada levemente decorada, asimétrica y sin acentuación de vanos.

Planta o Foto aérea

Fotografía de fachada

Detalle u otro

