

## ANTECEDENTES GENERALES

<b>NOMBRE:</b>	Edificio con acceso retranqueado
<b>DIRECCION:</b>	Santa Lucia 212
<b>TIPO:</b>	Conjunto
<b>ARQUITECTO:</b>	-
<b>AÑO RECEPCION FINAL:</b>	1933
<b>ESTADO CONSERVACION:</b>	Bueno
<b>Nº PISOS:</b>	6
<b>SUP TERRENO (m2):</b>	660
<b>SUP.CONSTRUIDA (m2):</b>	3.396
<b>DESTINO:</b>	Oficina
<b>PROPIETARIO:</b>	Varios
<b>TENENCIA:</b>	Privada
<b>SECTOR CATASTRAL:</b>	2
<b>MANZANA CATASTRAL:</b>	Æ5
<b>ROL:</b>	94-90019
<b>EXPROPIACION:</b>	NO

### Plano de Ubicación



FICHA  
Nº  
165

### ZONIFICACION PLAN REGULADOR COMUNAL

NORMATIVA PRC A4

SECTOR ESPECIAL

ZONA DE CONS.

ZONA TIPICA

Cerro Santa Lucía

## ASPECTOS ARQUITECTONICOS

<b>ESTILO ARQUITECTONICO</b>	Ecléctico	<b>COMPOSICION DE FACHADA</b>	Fachada plana, asimétrica y sin acentuación de vanos.
<b>MATERIALIDAD PREDOMINANTE</b>	Albañilería		

Planta o Foto aérea



Fotografía de fachada



Detalle u otro

