


ANTECEDENTES GENERALES

NOMBRE:	Edificio Plaza del Corregidor
DIRECCION:	Ismael Valdés Vergara 730
TIPO:	Conjunto
ARQUITECTO:	-
AÑO RECEPCION FINAL:	1927
ESTADO CONSERVACION:	Bueno
Nº PISOS:	4
SUP TERRENO (m2):	202
SUP.CONSTRUIDA (m2):	638
DESTINO:	Hotel / Motel
PROPIETARIO:	Varios
TENENCIA:	Privada
SECTOR CATASTRAL:	2
MANZANA CATASTRAL:	3
ROL:	224-1
EXPROPIACION:	NO

Plano de Ubicación



FICHA
Nº
181

ZONIFICACION PLAN REGULADOR COMUNAL

NORMATIVA PRC	A8a
SECTOR ESPECIAL	<input checked="" type="checkbox"/> Borde Sur Parque Forestal
ZONA DE CONS.	<input type="checkbox"/>
ZONA TIPICA	<input type="checkbox"/>

ASPECTOS ARQUITECTONICOS

ESTILO ARQUITECTONICO	Ecléctico con elementos de la corriente Neomedieval.	COMPOSICION DE FACHADA
MATERIALIDAD PREDOMINANTE	Albañilería	Fachada texturada y decorada, asimétrica y sin acentuación de vanos.

Planta o Foto aérea



Fotografía de fachada



Detalle u otro

