

### ANTECEDENTES GENERALES

<b>NOMBRE:</b>	Edificio de Cornisa Saliente	<b>Plano de Ubicación</b>		<b>FICHA N°</b>  <b>382</b>
<b>DIRECCION:</b>	Catedral 2078			
<b>TIPO:</b>	Inmueble	<b>ZONIFICACION PLAN REGULADOR COMUNAL</b>		
<b>ARQUITECTO:</b>		<b>NORMATIVA PRC</b>	B3	
<b>AÑO RECEPCION FINAL:</b>	1900	<b>SECTOR ESPECIAL</b>	<input type="checkbox"/>	
<b>ESTADO CONSERVACION:</b>	Bueno	<b>ZONA DE CONS.</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	Catedral -Almte Barroso -Gral Bulnes- Concha y Toro
<b>N° PISOS:</b>	1	<b>ZONA TIPICA</b>	<input type="checkbox"/>	
<b>SUP TERRENO (m2):</b>	936			
<b>SUP.CONSTRUIDA (m2):</b>	493			
<b>DESTINO:</b>	Comercio			
<b>PROPIETARIO:</b>	Ugalde Arias José Miguel			
<b>TENENCIA:</b>	Privada			
<b>SECTOR CATASTRAL:</b>	8			
<b>MANZANA CATASTRAL:</b>	28			
<b>ROL:</b>	290-21			
<b>EXPROPIACION:</b>	No			

### ASPECTOS ARQUITECTONICOS

<b>ESTILO ARQUITECTONICO</b>	Ecléctico	<b>COMPOSICION DE FACHADA</b>
<b>MATERIALIDAD PREDOMINANTE</b>	Madera	Fachada levemente decorada, asimétrica y sin acentuación de vanos

Planta o Foto aérea

Fotografía de fachada

Detalle u otro

