


ANTECEDENTES GENERALES

NOMBRE:	Edificio de Accesos en Arcos 1
DIRECCION:	Compañía 1959
TIPO:	Inmueble
ARQUITECTO:	
AÑO RECEPCION FINAL:	1900
ESTADO CONSERVACION:	Bueno
Nº PISOS:	2
SUP TERRENO (m2):	697
SUP.CONSTRUIDA (m2):	590
DESTINO:	Vivienda
PROPIETARIO:	Suc Barrientos Maturana
TENENCIA:	Privada
SECTOR CATASTRAL:	7
MANZANA CATASTRAL:	16
ROL:	171-13
EXPROPIACION:	No

Plano de Ubicación



FICHA
Nº
391

ZONIFICACION PLAN REGULADOR COMUNAL

NORMATIVA PRC	B3
SECTOR ESPECIAL	<input type="checkbox"/>
ZONA DE CONS.	<input checked="" type="checkbox"/> Catedral -Almte Barroso -Gral Bulnes- Concha y Toro
ZONA TIPICA	<input type="checkbox"/>

ASPECTOS ARQUITECTONICOS

ESTILO ARQUITECTONICO	Ecléctico	COMPOSICION DE FACHADA
MATERIALIDAD PREDOMINANTE	Adobe	Fachada decorada, asimétrica y con leve acentuación de vanos.

Planta o Foto aérea



Fotografía de fachada



Detalle u otro

