

CATALOGO DE INMUEBLES DE CONSERVACION HISTÓRICA

ASESORÍA URBANA 2005 - 2006

ANTECEDENTES GENERALES

Círculo de Oficiales de Policía de NOMBRE:

Investigaciones

DIRECCION: Cienfuegos 111, Moneda 1881 al 1885

TIPO: Inmueble

ARQUITECTO:

AÑO RECEPCION FINAL: 1930 ESTADO CONSERVACION: Bueno

N° PISOS: 3 SUP TERRENO (m2): 387

SUP.CONSTRUIDA (m2): 700


DESTINO: Oficina PROPIETARIO: Varios

TENENCIA: Privada

SECTOR CATASTRAL: 7

MANZANA CATASTRAL: 24 ROL: 91-9

EXPROPIACION: No



Plano de Ubicación

N°

509

ZONIFICACION PLAN REGULADOR COMUNAL

MONEDA

NORMATIVA PRC ВЗ

SECTOR ESPECIAL

Catedral -Almte Barroso -Gral Bulnes- Concha y

ZONA TIPICA

ZONA DE CONS.

~

ASPECTOS ARQUITECTONICOS

Ecléctico **ESTILO ARQUITECTONICO** COMPOSICION DE FACHADA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE Albañilería

Fachada decorada y con regular acentuación de vanos.

Planta o Foto aérea



Fotografía de fachada



Detalle u otro

