


## ANTECEDENTES GENERALES

<b>NOMBRE:</b>	Centro de Detención Preventiva
<b>DIRECCION:</b>	General Mackenna 1301 al 1399
<b>TIPO:</b>	Conjunto
<b>ARQUITECTO:</b>	-
<b>AÑO RECEPCION FINAL:</b>	2002
<b>ESTADO CONSERVACION:</b>	Bueno
<b>Nº PISOS:</b>	7
<b>SUP TERRENO (m2):</b>	703
<b>SUP.CONSTRUIDA (m2):</b>	28.450
<b>DESTINO:</b>	Oficina
<b>PROPIETARIO:</b>	Remodeladora Santiago Centro SA
<b>TENENCIA:</b>	Privada
<b>SECTOR CATASTRAL:</b>	5
<b>MANZANA CATASTRAL:</b>	1
<b>ROL:</b>	279-1
<b>EXPROPIACION:</b>	NO

### Plano de Ubicación



FICHA  
Nº  
91

### ZONIFICACION PLAN REGULADOR COMUNAL

NORMATIVA PRC	A
SECTOR ESPECIAL	<input type="checkbox"/>
ZONA DE CONS.	<input type="checkbox"/>
ZONA TIPICA	<input type="checkbox"/>

## ASPECTOS ARQUITECTONICOS

<b>ESTILO ARQUITECTONICO</b>	Ecléctico, con elementos de la corriente Clasicista	<b>COMPOSICION DE FACHADA</b>	Fachada levemente decorada y texturada, con leve acentuación de vanos.
<b>MATERIALIDAD PREDOMINANTE</b>	Albañilería		

Planta o Foto aérea



Fotografía de fachada



Detalle u otro

