

FICHAS DE INMUEBLES DE CONSERVACION HISTÓRICA

ASESORÍA URBANA 2009

Parte A

ANTECEDENTES GENERALES

NOMBRE: Tintoreria Yarur

DIRECCIÓN: Pedro Montt 2345 al 2491

TIPO: Inmueble

ARQUITECTO:

AÑO CONSTRUCCIÓN:

AÑO CONSTRUCCIÓN S.I.I.: 1969 ESTADO CONSERVACION: Regular

N° PISOS: 2

SUP. TERRENO (m2): 18614
SUP. EDIFICADA (m2): 1622
DESTINO: Sin uso

PROPIETARIO: Soc de Inversiones Limpol Ltda


CALIDAD JURÍDICA: Privado

SECTOR CATASTRAL: 28

MANZANA CATASTRAL: 25

ROL: 1561-1

EXPROPIACIÓN: No



ZONIFICACIÓN PLAN REGULADOR COMUNAL

NORMATIVA PRC	Zona B
SECTOR ESPECIAL	⊌ B14 Rondizzoni - Pedro Montt
ZONA DE CONS.	
ZONA TÍPICA	

ASPECTOS ARQUITECTÓNICOS

ESTILO ARQUITECTÓNICO


Arquitectura industrial de gran espacialidad y luminocidad, utilizando el hormigón al límite.

MATERIALIDAD PREDOMINANTE Albañilería reforzada

COMPOSICIÓN DE FACHADA

Desarrollado en planta en forma rectangular con estructura perimetral. En la fachada se observa el ritmo del soporte de la estructura.

Catastro 2009



Fotografía de fachada



El Inmueble de Conservación corresponde a la silueta del edificio indicado.

Detalle u otro





FICHAS DE INMUEBLES DE CONSERVACION HISTÓRICA

ASESORÍA URBANA 2009

FICHA N°

929

OTROS ANTECEDENTES TÉCNICOS

DESTINO DEL INMUEBLE

SUBSUELO ORIGINAL: PRIMER PISO ORIGINAL: Actividad produ SUBSUELO ACTUAL: PRIMER PISO ACTUAL: Sin uso PISOS SUPERIORES ORIGINALES: Actividad produ PISOS SUPERIORES ACTUALES: Sin uso

TENENCIA

RÉGIMEN: Propiedad individual

TIPO DE AFECTACIÓN:

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

TIPOLOGÍA EDIFICIO: Entre medianeros

Parte B

AGRUPAMIENTO: Aislado
ALTURA EN METROS: 7
ANTEJARDÍN: Si

TIPO DE CUBIERTA: Inclinada

RELACIÓN DEL ELEMENTO CON SU ENTORNO

IMAGEN URBANA RELEVANTE POR: Ubicación y singularidad

FORMA PARTE DE UN CONJUNTO:

PRESENCIA DE ELEMENTOS PATRIMONIALES:

MATERIALIDAD TECHUMBRE: Zinc

ESTADO DE CONSEVACIÓN ELEMENTO: Regular

ESTADO DE CONSERVACIÓN ENTORNO: Bueno

GRADO DE ALTERACIÓN: Sin modificacion

APTITUD PARA REHABILITACIÓN: Equipamiento

OBSERVACIONES

El edificio formó parte de la Textil Yarur, albergando la tintorería que se comunicaba con el resto de las instalaciones de la fábrica mediante una circulación subterránea bajo calle Pedro Montt.

RESEÑA DE VALORES Y ATRIBUTOS PATRIMONIALES

VALOR URBANO	* Se destaca por su aporte al paisaje urbano * Forma parte de un conjunto con valor patrimonial * No es próximo a un elemento protegido de valor patrimonial
VALOR ARQUITECTÓNICO	* Es característico de un estilo o tipología * Es un ejemplo escaso de un estilo o tipología * Es un inmueble de calidad estética y arquitectonica
VALOR HISTÓRICO	 * Está vinculado a un acontecimiento histórico relevante de la historia nacional * No está publicado
VALOR ECONÓMICO SOCIAL	 Regular estado de conservación del inmueble Buen estado de conservación del entorno Es identificado y valorado como patrimonio importante por la comunidad

EVALUACIÓN SEGÚN TABLA DE ATRIBUTOS (ANEXO CIRCULAR DDU 186)

VALOR URBANO IMAGEN:	2	VALOR HISTÓRICO RELEVANCIA:	2
VALOR URBANO CONJUNTO:	1	VALOR HISTÓRICO RECONOCIMIENTO ESPECIALIZADO:	0
VALOR URBANO ENTORNO PATRIMONIAL:	0	VALOR ECONÓMICO SOCIAL E. CONSERVACIÓN INMUEBLE:	1
VALOR ARQUITECTÓNICO REPRESENTATIVIDAD: VALOR ARQUITECTÓNICO SINGULARIDAD: VALOR ARQUITECTÓNICO MORFOLOGÍA:	1 1 1	VALOR ECONÓMICO SOCIAL E. CONSERVACIÓN ENTORNO: VALOR ECONÓMICO SOCIAL RECONOCIMIENTO DE LA COMUNIDAD:	2 2

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	NIVEL DE INTERVENCIÓN:	TOTAL PUNTAJE:
	1	13