PROYECTO PLAN REGULADOR COMUNA DE MALLOA Localidad de Malloa Ficha Nº 8

NOMBRE O DESTINO

Conjunto de casa lineales en B. O'Higgins


B. O'Higgins N° 567 a N° 715

PROTECCIÓN

Localidad de Malloa - Ficha Nº 9

Vivienda - comercio

PROPIETARIO



ANTECEDENTES

DESCRIPCION ENTORNO

Se localiza en forma lineal al sur de la localidad de Malloa, frente al cerro siguiendo la forma de la curva de nivel donde éstas se emplazan



ESTILO

Colonial

CARACTERISTICAS

Este conjunto se desarrolla en forma lineal a un borde de la calle. De fachada continua, altura: un piso bajo para lo acostumbrado, de adobe y tejado, se caracterizan por armar un conjunto armónico a través de la variedad de colores y diversidad de formas de decorados, de protecciones de ventanas, de puertas talladas y de texturas en las fachadas

ESTADO DE LA CONSTRUCCIÓN

Buena a regular

MATERIALIDAD PREDOMINANTE

Adobe

OBSERVACIONES DEL ESTADO DE LA CONSTRUCCION

Por el hecho de ser un conjunto de edificaciones, los estados de éstos son variables.

El estado de la construcción se determina según lo que la fachada acusa, este podrá variar si se observa el interior de ellas