FICHA DE VALORACION INMUEBLE DE CONSERVACION HISTORICA			ROL				
1 IDENTIFICACION DEL INMUEBLE							
REGION	COMUNA	CALLE	NUMERO				
Del Maule	Cauquenes	Claudina Urrutia	180				

ID PLANO	DENOMINACION DEL INMUEBLE	AUTOR (ARQUITECTO)
Nº 03	Parroquia San Francisco	

#### 2.- PLANO DE UBICACION



### 3.- FOTO DEL EDIFICIO



#### 4.- RESEÑA DE VALORES Y ATRIBUTOS PATRIMONIALES

# 4.1. VALOR URBANO

Es un edificio que aporta de manera importante al paisaje urbano de la ciudad, además se encuentra inserto en una intersección donde se ubican otros edificios importantes.

#### 4.2. VALOR ARQUITECTONICO

Es un edificio que destaca por la altura de la torre del campanario, además el volumen se retranquea y construye sobre un zócalo, lo que conforma un espacio público que enriquece la configuración de la calle.

### 4.3. VALOR HISTORICO

Corresponde a una de las edificaciones tradicionales de la ciudad.

## 4.4. VALOR ECONOMICO Y SOCIAL

Posee el reconocimiento de la comunidad que lo considera una edificación relevante de la ciudad. Además como edificio de culto posee una fuerte consideración por parte de las personas que profesan la fe católica.

# 5.- EVALUACION (SEGÚN TABLA DE ATIBUTOS)

VALOR	<b>ATRIBUTO</b> S			PUNTOS
VALOR	Α	В	С	PUNTOS
URBANO	2	0	0	2
ARQUITECTÓNICO	1	0	1	2
HISTORICO	0	1		1
ECONOMICO Y SOCIAL	2	2	2	6
VALOR TOTAL				11

NIVEL DE INTERVENCION (1-2)

INSERTO EN ZCH					
SI		NO	x		
IDENTIFICACION ZCH					
			<u>_</u>		

# 6.- REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

Catastro Patrimonial Dirección de Arquitectura MOP

#### 7.- INFORMACION TECNICA 7.2. AÑO DE CONSTRUCCION 7.1. DESTINO INMUEBLE (\*) ORIGINAL ACTUAL Anterior 1839 SS Post 1990 1840 1859 1920 1939 1940 1959 1960 1989 1860 1879 1900 1919 88 PP Culto Culto PS Χ 7.3. CALIDAD JURIDICA 7.4. TENENCIA PRIVADO X REGIMEN **FORMA** PUBLICO **PROPIETARIO OTROS** PROPIEDAD INDIVIDUAL X X COPROPIEDAD PROPIEDAD ARRENDATARIO Obispado de Cauquenes COLECTIVA COMUNIDAD OTROS 7.5. AFECTACION ACTUAL Otro No Declarado a Utilidad Publica Antejardín No (Especificar) 7.6. OBSERVACIONES (\*) SS=Subsuelo; PP=Primer piso; PS=Pisos superiores 8.- CARACTERISTICAS MORFOLOGICAS 8.2. AGRUPAMIENTO 8.3. TIPO CUBIERTA 8.1. TIPOLOGIA EDIFICIO MANZANA AISLADO HORIZONTAL x **ESQUINA PAERADO** INCLINADA Х Х **ENTRE MEDIANEROS** CONTINUO **CURVA (OTROS)** 8.4. SUPERFICIE 8.5. ALTURA 8.6. ANTEJARDIN **METROS** TERRENO **EDIFICADA** № PISOS METROS 6900 10 8.7. MATERIALIDAD ESTRUCTURA Albañilería Armada TECHUMBRE Madera con tejas de arcilla 8.8.DESCRIPCION Esta construcción se ejecuto con en albañilería con vigas y pilares de hormigón armado. 8.9. ESTADO DE CONSERVACION 8.11. APTITUD PARA REHABILITACION 8.10. GRADO DE ALTERACION **ENTORNO** SIN MODIFICACION VIVIENDA **ELEMENTO** BUENO BUENO POCO MODIFICADO **EQUIPAMIENTO** Χ MUY MODIFICADO COMERCIO REGULAR REGULAR Х MALO MALO OTRO OTRO 8.12. RELACION DEL ELEMENTO CON SU ENTORNO PRESENCIA ELEMENTOS PATRIMONIALES **IMAGEN URBANA RELEVANTE** FORMA PARTE DE UN CONJUNTO UBICACIÓN SI MONUMENTO HISTORICO INMUEBLE CONSERVACION HIST. SINGULARIDAD NO X

8.13. OBSERVACIONES