



FICHA DE EVALUACIÓN

5022-01

INMUEBLE 5022-01 al 17

Ubicación: Bustos / Pocuro		
Población:		
Cerro:	Distrito:	Nº Rol: 5022-01 al 17 25
Arquitecto:		Año de Construcción:
Propietario:		

FOTOS	PLANO UBICACIÓN
	

VALOR	ATRIBUTOS			RESULTADO
	A	B	C	
URBANO	2	2	0	4
ARQUITECTONICO	1	1	1	3
HISTORICO	0	0		0
ECONOMICO y SOCIAL	2	1	0	3
				10

NIVEL DE INTERVENCIÓN
2