

UBICACIÓN



ZONA CERRO ALEGRE

CARACTERES ARQUITECTÓNICOS Y ANTECEDENTES HISTÓRICOS

Construcción que forma parte de las técnicas aplicadas por maestros constructores americanos.

Prevalecen Rasgos estilísticos historicistas preferentemente clásicos, renacentistas, etc. Destacando cornisas de zócalo y de remate y la esbeltez de vanos enmarcados

Se destaca como volumen bajo respecto a sus vecinos y por la singularidad de los enmarcamientos de vanos.

PROPIETARIO

Avendaño Vargas

ROL

3004-14

UBICACIÓN

Alvaro Besa Nº 644

PROPIEDAD

Fiscal

Particular: X

PROTECCION

LEGAL

Zona Típica

Plan Regulador Comunal

CALIFICACIÓN

AMBIENTAL SINGULAR

AÑO CONSTRUCCIÓN

1935

DESTINO ACTUAL

Habitacional

SUPERFICIE

Terreno: 134 m2 Construida: 145 m2

ESTILO ARQUITECTONICO

Clásico

MATERIALIDAD

Madera

ESTADO DE CONSERVACIÓN

Bueno

ENTORNO URBANO

Se encuentra en eje de la calle Alvaro Besa con Miramar, donde gira la vía de circulación del cerro, comunicando vías principales del Cerro Alegre.

Se genera una zona de intersección determinada por la topografía, un encuentro diverso e irregular, en este entorno particular este edificio se destaca de las otras edificaciones, inserto en un entorno natural visible desde distintos ángulos.

