




ZONA CERRO CONCEPCION PASEO ATKINSON

UBICACIÓN



PROPIETARIO	Hayvar Cárcamo Raul
ROL	3010-9
UBICACIÓN	Atkinson Nº 106
PROPIEDAD	Fiscal Particular: X
PROTECCION LEGAL	Zona Típica Plan Regulador Comunal
CALIFICACION	AMBIENTAL SINGULAR

CARACTERES ARQUITECTÓNICOS Y ANTECEDENTES HISTÓRICOS

Construcción de líneas simples en que prevalecen Rasgos de arquitectura clásica con elementos eclécticos denotados en su fachada, con líneas de cornizamiento parcial, de remate y de zócalo y un trazado armónico en vanos de fachada y rasgos de estilo en enmarcamientos.

Forma parte de un conjunto de Viviendas que mantiene una continuidad volumétrica y de fachadas con ante jardín; situación característica de este Sector.

Se ha alterado la fachada original con la adición del volumen curvo vidriado que abarca todo el frente, reduciendo el ante jardín.

AÑO CONSTRUCCIÓN	1910
DESTINO ACTUAL	Habitacional
SUPERFICIE	Terreno: 204 m2 Construida: 406 m2
ESTILO ARQUITECTONICO	Vernáculo
MATERIALIDAD	Madera
ESTADO DE CONSERVACIÓN	Bueno

ENTORNO URBANO

Forma parte del Paseo Atkinson primera parte de Cerro Concepción ocupada por inmigrantes europeos.

Se define una situación urbana de meseta, con fuerte relación hacia paseos miradores y desde ellos hacia el plan (cota 40-50 mts. sobre el nivel del mar)

Conjunto muy característico que constituye el respaldo del Paseo Mirador Atkinson, cuya extensión y regularidad lo distingue de los otros miradores. Destaca el ante jardín incorporado al espacio del Mirador.