

CATASTRO DE PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO CIUDAD DE ARICA

BAR-RESTAURANT SAN MARCOS

17

INFORMACIÓN GENERAL DEL INMUEBLE

<i>Dirección</i>	SAN MARCOS 364
<i>Propietario Actual</i>	JULIA MOLLO YUCRA
<i>Rol SII</i>	43-77

<i>Categoría</i>	INMUEBLE
<i>Tipología</i>	S/I
<i>Régimen</i>	PRIVADO

<i>Año Construcción</i>	1915
<i>Destino Origen</i>	RESIDENCIAL
<i>Destino Actual</i>	COMERCIAL/RESIDENCIAL

<i>Sup. Edificada</i>	360m ²	<i>Pisos</i>	2
<i>Sup. Terreno</i>	268m ²	<i>Altura Aprox.</i>	8,00

MATERIALIDAD	Estado Conservación	
<i>Piso</i>	MADERA/VINÍLICO	MALO
<i>Estructura</i>	MADERA CON RELLENO DE ADOBILLO	REGULAR
<i>Cubierta</i>	PL.METÁLICA	MALO

NORMATIVA APLICADA


<i>Instrumento</i>	---	<i>Zona</i>	---
<i>Expropiación</i>	---		
<i>Protección</i>	SIN PROTECCIÓN		
<i>Ley Nº</i>	---	<i>Decreto</i>	---



RESEÑA HISTÓRICA

Arquitectura de fines del siglo XIX y principios del XX, donde se da una situación de segundo nivel. El volumen se eleva en altura, predominando un balcón en el segundo nivel de fina carpintería en fierro forjado. Remata el volumen con un gran alero que protege la salida al balcón. Una puerta de dos hojas vidriada es parte de la fachada del segundo nivel. Cabe destacar que el primer nivel de la vivienda no logra dialogar con el segundo, mostrando una fachada intervenida y de inferior calidad a la mano de obra utilizada en el segundo Nivel, en que se muestra la maestría en la ejecución de sus elementos ornamentales.

EMPLAZAMIENTO



Fuente: Inventario de Patrimonio Cultural Inmueble, i Región – Dirección de Arquitectura; MOP; Ficha N°AAAr 12,021