

CATASTRO DE PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO CIUDAD DE ARICA

VIVIENDA

29

INFORMACIÓN GENERAL DEL INMUEBLE

<i>Dirección</i>	SAN MARCOS 251
<i>Propietario Actual</i>	SINDICATO DE TRABAJADORES PORTUARIOS
<i>Rol SII</i>	52-3

<i>Categoría</i>	INMUEBLE
<i>Tipología</i>	VIVIENDA
<i>Régimen</i>	PRIVADO

<i>Año Construcción</i>	1936
<i>Destino Origen</i>	RESIDENCIAL
<i>Destino Actual</i>	RESIDENCIAL

<i>Sup. Edificada</i>	232m ²	<i>Pisos</i>	2
<i>Sup. Terreno</i>	160m ²	<i>Altura Aprox.</i>	6,70

MATERIALIDAD	Estado Conservación	
<i>Piso</i>	MADERA/BALDOSA	REGULAR
<i>Estructura</i>	MADERA/ADOBILLO	REGULAR
<i>Cubierta</i>	PL.METÁLICA	REGULAR

NORMATIVA APLICADA


<i>Instrumento</i>	---	<i>Zona</i>	---
<i>Expropiación</i>	---		
<i>Protección</i>	SIN PROTECCIÓN		
<i>Ley N°</i>	---	<i>Decreto</i>	---



RESEÑA HISTÓRICA

Arquitectura de fines del siglo XIX y principios del XX, donde se da una situación de segundo nivel. El volumen se eleva en altura, predominando una cornisa que remata el edificio y una intermedia que remarca el primer y segundo nivel. El repertorio formal de la fachada está normalizado tomando elementos de la arquitectura neoclásica, como balcones con balaustradas en madera y cornisas. También se hacen presente el remate de las ventanas con pilastras. Las ventanas son de palillaje y de guillotina. Cabe destacar que el primer nivel no tiene la riqueza formal del segundo, por lo que la vivienda desmerece con respecto del total de las viviendas contiguas a ella.

EMPLAZAMIENTO



Fuente: Inventario de Patrimonio Cultural Inmueble, i Región – Dirección de Arquitectura; MOP; Ficha N°AAAr 12,029