

## CATASTRO DE PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO CIUDAD DE ARICA

## CASA YANULAQUE

84

## INFORMACIÓN GENERAL DEL INMUEBLE

<i>Dirección</i>	SANGRA 303, ESQ.SOTOMAYOR 341
<i>Propietario Actual</i>	ARIELA GONZALEZ YANULAQUE
<i>Rol SII</i>	63-2

<i>Categoría</i>	INMUEBLE
<i>Tipología</i>	VIVIENDA
<i>Régimen</i>	PRIVADO

<i>Año Construcción</i>	1905
<i>Destino Origen</i>	RESIDENCIAL
<i>Destino Actual</i>	RESIDENCIAL

<i>Sup. Edificada</i>	827m <sup>2</sup>	<i>Pisos</i>	2
<i>Sup. Terreno</i>	560m <sup>2</sup>	<i>Altura Aprox.</i>	8,50

MATERIALIDAD	Estado Conservación	
<i>Piso</i>	MADERA/CEMENTO	MALO
<i>Estructura</i>	MADERA CON RELLENO DE ADOBILLO	REGULAR
<i>Cubierta</i>	PL.METÁLICA	MALO

## NORMATIVA APLICADA


<i>Instrumento</i>	---	<i>Zona</i>	---
<i>Expropiación</i>	---		
<i>Protección</i>	SIN PROTECCIÓN		
<i>Ley N°</i>	---	<i>Decreto</i>	---



## RESEÑA HISTÓRICA

Arquitectura de fines del siglo XIX y principios del XX, donde se da una situación de segundo nivel. El volumen se eleva en altura, predominando una cornisa intermedia que establece una clara división entre el primer y segundo nivel. Cabe destacar las ventanas del segundo nivel y el tratamiento de pilastras, balcones adosados y hojas de guillotina. Además las ventanas terminan en arcos de medio punto. Estos elementos van enriqueciendo la arquitectura del inmueble. En el primer nivel sobresale un pilar en la esquina adosado al muro, y las puertas que corresponden a distintos locales comerciales. Esta situación de distinta funcionalidad entre el primer piso comercial y en el segundo viviendas es una característica de este tipo de edificación.

## EMPLAZAMIENTO



Fuente: Inventario de Patrimonio Cultural Inmueble, i Región – Dirección de Arquitectura; MOP; Ficha N°AAAr 12,035